



INDICAÇÃO

Indico ao Executivo, que determine ao setor competente a realização urgente de reparo na via pública, com recomposição do pavimento, correção do bueiro danificado, ajuste da tampa da SABESP e melhoria do sistema de drenagem, na Rua Emídio de Souza, esquina com a Rua Rita Prado da Silva, altura do número 149, no bairro Jardim Oásis.

Senhor Presidente:

Indico, através da Mesa, ao Senhor Prefeito Tiago Rodrigues Cervantes, que determine ao setor competente a realização urgente de reparo na via pública, com recomposição do pavimento, correção do bueiro danificado, ajuste da tampa da SABESP e melhoria do sistema de drenagem, na Rua Emídio de Souza, esquina com a Rua Rita Prado da Silva, altura do número 149, no bairro Jardim Oásis.

Justificativa:

A presente indicação se faz necessária diante da grave situação em que se encontra o referido trecho da via, onde há um buraco de grandes proporções, com indícios de afundamento do solo, bueiro quebrado e tampa da SABESP danificada localizada no meio da rua. Tal condição tem dificultado significativamente a passagem de veículos e pedestres, além de representar risco iminente de acidentes. O local ainda apresenta intenso acúmulo de água, especialmente em períodos de chuva, agravando a deterioração da via e trazendo transtornos constantes aos moradores da região, que solicitam providências urgentes. A execução dos reparos é essencial para garantir a segurança, a mobilidade urbana e a integridade da infraestrutura pública.

Sala “D. Idílio José Soares”, em 10 de fevereiro de 2026.

**LEANDRO MANCHA
VEREADOR**



CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE ITANHAÉM
ESTADO DE SÃO PAULO



MANIFESTO DE ASSINATURAS DIGITAIS

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Itanhaém. Para verificar as assinaturas, clique no link: <https://www.itanhaem.sp.leg.br/Siscam/Documentos/Validate?chave=K2T1-AAY0-J27E-AH3X>, ou vá até o site <https://www.itanhaem.sp.leg.br/Siscam/Documentos/Validate> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido:

Código para verificação: K2T1-AAY0-J27E-AH3X