



Indicação nº , de

“Indica ao Executivo, a possibilidade de fazer gestão junto a Secretária competente para que seja realizado manutenção na tampa da caixa de bueiro na Rua José Domiciano da Silva, altura do n.º 111, esquina com a Rua lam Robert Dubugras, localizada no bairro Bopiranga.”

Senhor Presidente:

Indico, através da Mesa, ao Senhor Prefeito Tiago Rodrigues Cervantes, a possibilidade de fazer gestão junto a Secretária competente para que seja realizado manutenção na tampa da caixa de bueiro na Rua José Domiciano da Silva, altura do n.º 111, esquina com a Rua lam Robert Dubugras, localizada no bairro Bopiranga.

Justificativa:

A manutenção e reparo da tampa da caixa de bueiro, mostra-se necessária para garantir a segurança dos transeuntes e veículos que circulam pela região. A tampa encontra-se em condições inadequadas, representando risco de acidentes, especialmente para pedestres, ciclistas e motociclistas. Além disso, a conservação adequada da estrutura contribui para o bom funcionamento do sistema de drenagem urbana, evitando entupimentos e alagamentos em períodos de chuva.

Trata-se de uma ação simples, mas de grande impacto na qualidade de vida e na segurança da comunidade local.

Sala “D. Idílio José Soares”, em.

José Domingos Gonçalves Silva (Zequinha)
Vereador



**CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE ITANHAÉM
ESTADO DE SÃO PAULO**



MANIFESTO DE ASSINATURAS DIGITAIS

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Itanhaém. Para verificar as assinaturas, clique no link: <https://www.itanhaem.sp.leg.br/Siscam/Documentos/Validate?chave=41E0-G066-00TU-02EK>, ou vá até o site <https://www.itanhaem.sp.leg.br/Siscam/Documentos/Validate> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido:

Código para verificação: 41E0-G066-00TU-02EK

Fone/Fax (13) 3421-4450

Rua João Mariano Ferreira, 229 – Vila São Paulo – CEP 11740-000 – Itanhaém - SP