



Requerimento

“Solicito ao Executivo Municipal informações e providências quanto à reforma do telhado do Complexo Aquático Harry Forssell, localizado na Avenida Rui Barbosa, altura do número 1814, no Bairro Centro.”

Excelentíssimo Presidente,

Requeiro à Mesa, ouvido o Plenário, seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Itanhaém e à Secretaria competente, para que informem e apresentem esclarecimentos acerca das condições estruturais do telhado do Complexo Aquático Harry Forssell, localizado na Avenida Rui Barbosa, altura do número 1814, no Bairro Centro, bem como das providências previstas para sua reforma.

O Complexo Aquático Harry Forssell é um dos mais importantes equipamentos esportivos do Município, sendo utilizado diariamente por atletas, alunos, participantes de projetos sociais, equipes esportivas e munícipes que utilizam o espaço para atividades de esporte, lazer e qualidade de vida.

Entretanto, usuários do local têm relatado preocupações quanto às condições do telhado da estrutura, que apresenta necessidade de manutenção e reparos, situação que pode ocasionar infiltrações, goteiras, acúmulo de água e progressiva deterioração da estrutura física do equipamento público. Além dos prejuízos materiais, tais problemas podem comprometer a segurança dos frequentadores e interferir diretamente na realização das atividades desenvolvidas no local.



Considerando a importância do Complexo Aquático Harry Forssell para o esporte itanhaense e a necessidade de preservar adequadamente os equipamentos públicos municipais, o presente requerimento busca obter informações sobre estudos, cronogramas e providências relacionados à reforma do telhado da referida estrutura.

Diante disso, solicito que o Executivo esclareça:

I. A Administração Municipal tem conhecimento das condições atuais do telhado do Complexo Aquático Harry Forssell?

II. Foi realizada vistoria técnica para avaliação da estrutura e identificação dos problemas existentes?

III. Existe laudo técnico apontando a necessidade de reforma ou manutenção do telhado?

IV. Há previsão para execução de obras de reforma, reparo ou substituição do telhado do complexo?

V. Em caso positivo, qual o prazo estimado para início e conclusão dos serviços?

VI. Existe dotação orçamentária prevista para a realização da obra?

VII. Há processo licitatório em andamento ou previsto para contratação dos serviços necessários?

VIII. As condições atuais do telhado oferecem algum risco à segurança dos usuários, atletas, servidores ou visitantes do local?

IX. Existem outras melhorias estruturais previstas para o Complexo Aquático Harry Forssell além da reforma do telhado?

X. Quais medidas estão sendo adotadas pela Administração Municipal para preservar o equipamento público até a execução definitiva da obra?



Por fim, ressalto que este requerimento tem por objetivo assegurar a adequada manutenção de um importante equipamento esportivo do Município, garantindo segurança aos usuários, preservação do patrimônio público e melhores condições para o desenvolvimento das atividades esportivas e recreativas oferecidas à população.

Sala “Dom Idílio José Soares,” 10 de junho de 2026.

Leandro Mancha
Vereador



**CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE ITANHAÉM
ESTADO DE SÃO PAULO**



MANIFESTO DE ASSINATURAS DIGITAIS

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Itanhaém. Para verificar as assinaturas, clique no link: <https://www.itanhaem.sp.leg.br/Siscam/Documentos/Validate?chave=U32V-68DJ-E758-CC5V>, ou vá até o site <https://www.itanhaem.sp.leg.br/Siscam/Documentos/Validate> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido:

Código para verificação: U32V-68DJ-E758-CC5V

Fone/Fax (13) 3421-4450

Rua João Mariano Ferreira, 229 – Vila São Paulo – CEP 11740-000 – Itanhaém - SP