



Requerimento nº , de 2026.

“Solicita ao Executivo, providências urgentes para manutenção e reparos estruturais na EM Maria do Carmo Abreu – Sodré, localizada no município de Itanhaém.”

Senhor Presidente,

Requeiro a Mesa, ouvido o Plenário, seja expedido ofício ao Senhor Prefeito Tiago Cervantes Rodrigues, que informe a esta Casa de Leis sobre a possibilidade de informações, providências quanto às condições estruturais da **EM Maria do Carmo Abreu – Sodré**, localizada na Rua Dom José Varani, nº 399, Bairro Nossa Senhora do Sion, neste município.

Solicito ainda as seguintes informações:

1. A Prefeitura de Itanhaém tem conhecimento das condições estruturais da EM Maria do Carmo Abreu – Sodré? Em caso positivo, quais providências já foram adotadas até o momento?
2. Existe previsão de vistoria técnica e início das obras de reparo no telhado da quadra, nas salas de aula e na rede de proteção? Se sim, qual o prazo estimado para execução?
3. Quais medidas serão adotadas para solucionar o problema do mato alto no entorno da escola e os constantes alagamentos na via em dias de chuva, garantindo segurança e acesso adequado à comunidade escolar?

A presente solicitação se justifica pela necessidade urgente de garantir a segurança, a saúde e o bem-estar dos alunos, professores e funcionários da EM Maria do Carmo Abreu – Sodré, localizada na Rua Dom José Varani, nº 399, Bairro Nossa Senhora do Sion, no município de Itanhaém.



Os problemas estruturais identificados, como o telhado da quadra quebrado e com risco de queda, as goteiras nas salas de aula, a rede de proteção danificada permitindo a entrada de pombos, o mato alto no entorno da escola e os constantes alagamentos na via e no interior da escola em dias de chuva, comprometem diretamente a integridade física da comunidade escolar e prejudicam o pleno desenvolvimento das atividades pedagógicas.

Ressalta-se que a presença de pombos pode gerar riscos à saúde devido ao acúmulo de fezes e possíveis doenças, enquanto as goteiras e infiltrações podem causar danos à estrutura do prédio e aos equipamentos escolares. O mato alto e os alagamentos também representam riscos de acidentes, proliferação de insetos, falta de visibilidade causando insegurança e dificuldades de acesso à unidade.

Dessa forma, a manutenção preventiva e corretiva da unidade escolar é medida necessária e urgente, assegurando condições dignas e adequadas para o ensino, conforme os princípios constitucionais que garantem o direito à educação em ambiente seguro e apropriado.

Sala “D. Idílio José Soares”, em 19 de fevereiro de 2026.

Lucas Gabriel Setúbal Abbasi
Vereador



CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE ITANHAÉM
ESTADO DE SÃO PAULO



MANIFESTO DE ASSINATURAS DIGITAIS

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Itanhaém. Para verificar as assinaturas, clique no link: <https://www.itanhaem.sp.leg.br/Siscam/Documentos/Validate?chave=FYN8-B8EG-UNW7-J389> , ou vá até o site <https://www.itanhaem.sp.leg.br/Siscam/Documentos/Validate> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido:

Código para verificação: FYN8-B8EG-UNW7-J389