



INDICAÇÃO

“Indico ao executivo a realização de serviços de pintura e sinalização dos redutores de velocidade (lombadas) localizados na Avenida Flácides Ferreira, entre os números 83 e 173, no bairro Gaivota, em Itanhaém/SP.”

Senhor Presidente:

Indico, através da mesa, ao Senhor Prefeito Tiago Rodrigues a realização de serviços de pintura e sinalização dos redutores de velocidade (lombadas) localizados na Avenida Flácides Ferreira, entre os números 83 e 173, no bairro Gaivota, município de Itanhaém.

Justificativa

A presente indicação se faz necessária em razão do desgaste da pintura e da ausência de sinalização adequada das lombadas existentes no referido trecho, o que dificulta sua visualização por motoristas, especialmente no período noturno.

A correta sinalização dos redutores de velocidade é essencial para garantir a segurança no trânsito, prevenindo acidentes e protegendo pedestres e condutores que utilizam a via.

Sala “D. Idílio José Soares”, em 15 de Abril de 2026.

ALEXANDRE DA REGIONAL

VEREADOR



Este documento foi assinado digitalmente por ALEXANDRE FIRMINO ALVES em quarta-feira, 15 de abril de 2026.
Para validar este documento, acesse <https://www.itanhaem.sp.leg.br/Siscam/Documentos/Validate> e informe o código X91E-P4RS-02SH-146E.



**CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE ITANHAÉM
ESTADO DE SÃO PAULO**



MANIFESTO DE ASSINATURAS DIGITAIS

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Itanhaém. Para verificar as assinaturas, clique no link: <https://www.itanhaem.sp.leg.br/Siscam/Documentos/Validate?chave=X91E-P4RS-02SH-146E>, ou vá até o site <https://www.itanhaem.sp.leg.br/Siscam/Documentos/Validate> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido:

Código para verificação: X91E-P4RS-02SH-146E

Fone/Fax (13) 3421-4450

Rua João Mariano Ferreira, 229 – Vila São Paulo – CEP 11740-000 – Itanhaém - SP